

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.07.01	1150701DW-1	T-0001前		<1
115.07.01	1150701DW-2	T-0406前		<1
115.07.01	1150701DW-3	T-6F調酒教室		<1
115.07.01	1150701DW-4	T-5F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-5	T-5F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-6	T-6F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-7	T-6F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-8	T-7F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-9	T-7F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-10	T-8F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-11	T-8F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-12	T-9F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-13	T-9F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-14	T-10F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-15	T-10F樓梯間(靠女廁)		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.07.01	1150701DW-16	T-11F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-17	T-11F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-18	T-12F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-19	T-12F樓梯間(靠女廁)		<1

				(CFU/100mL)
115.07.01	1150701DW-16	T-11F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-17	T-11F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-18	T-12F樓梯間(靠男廁)		<1
115.07.01	1150701DW-19	T-12F樓梯間(靠女廁)		<1
115.07.01	1150701DW-20	F-2樓中間		<1
115.07.01	1150701DW-21	F-機械工廠		<1
115.07.01	1150701DW-22	G-2F		<1
115.07.01	1150701DW-23	H2-1F		<1
115.07.01	1150701DW-24	H2-2F		<1
115.07.01	1150701DW-25	H2-3F		<1
115.07.01	1150701DW-26	W-2樓		<1
115.07.01	1150701DW-27	W-4樓		<1
115.07.01	1150701DW-28	W-5樓		<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.07.01	1150701DW-31	W-8樓		<1
115.07.01	1150701DW-32	W-9樓		<1
115.07.01	1150701DW-33	W-10樓		<1
115.07.01	1150701DW-34	H1-1樓玄關		<1
115.07.01	1150701DW-35	H1-1樓玄關		<1
115.07.01	1150701DW-36	H1-2樓玄關		<1
115.07.01	1150701DW-37	H1-2樓玄關		<1
115.07.01	1150701DW-38	H1-3樓玄關		<1
115.07.01	1150701DW-39	H1-3樓玄關		<1



		<1		115.07.01	1150701DW-35	H1-1樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-36	H1-2樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-37	H1-2樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-38	H1-3樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-39	H1-3樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-40	H1-4樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-41	H1-4樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-42	H1-5樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-43	H1-5樓玄關
		<1		115.07.01	1150701DW-44	H1-5樓玄關

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
115.07.01	1150701DW-46	O-3樓		<1
115.07.01	1150701DW-47	O-4樓		<1
115.07.01	1150701DW-48	A201前		<1
115.07.01	1150701DW-49	B100前		<1
115.07.01	1150701DW-50	B304前		<1
115.07.01	1150701DW-51	C202前		<1
115.07.01	1150701DW-52	C303		<1
115.07.01	1150701DW-53	C棟1F		<1
115.07.01	1150701DW-54	D102前		<1
115.07.01	1150701DW-55	D202前		<1
以下空白				

