

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
106.01.18	1060118DW-16	第六宿舍-12樓女	-	<1
106.01.18	1060118DW-17	第六宿舍-13樓女	-	<1
106.01.18	1060118DW-18	第六宿舍-3樓女外	-	<1
106.01.18	1060118DW-19	W-2樓(哺乳室)	-	<1
106.01.18	1060118DW-20	T棟教學研究大樓4樓樓梯間(靠男廁)	-	<1
106.01.18	1060118DW-21	第一宿舍-地下室	-	<1
106.01.18	1060118DW-22	第一宿舍-1樓玄關H1-2	-	<1
106.01.18	1060118DW-23	第一宿舍-1樓玄關H1-3	-	<1
106.01.18	1060118DW-24	第一宿舍-2樓玄關H1-4	-	<1
106.01.18	1060118DW-25	第一宿舍-2樓玄關H1-5	-	<1
106.01.18	1060118DW-26	第一宿舍-3樓玄關H1-6	-	<1
106.01.18	1060118DW-27	第一宿舍-3樓玄關H1-7	-	<1
106.01.18	1060118DW-28	第一宿舍-4樓玄關H1-9	-	<1
106.01.18	1060118DW-29	第一宿舍-4樓玄關H1-10	-	<1
106.01.18	1060118DW-30	第一宿舍-5樓玄關H1-11	-	<1

與正本相符  
賴瑞良

檢驗室主管：[Signature]

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
106.01.18	1060118DW-31	第一宿舍-5樓玄關H1-12	-	<1
106.01.18	1060118DW-32	電機館(一)第一宿舍101前	-	<1
106.01.18	1060118DW-33	電機館(一)第一宿舍201前	-	<1
106.01.18	1060118DW-34	B-電機館B100前	-	<1
106.01.18	1060118DW-35	B-電機館B304前	-	<1
106.01.18	1060118DW-36	C202前-C1	-	<1
106.01.18	1060118DW-37	C303C2	-	<1
106.01.18	1060118DW-38	夜間部C4	-	<1
106.01.18	1060118DW-39	夜間部C5	-	<1
106.01.18	1060118DW-40	D工管館-D102前	-	<1
106.01.18	1060118DW-41	D工管館-202前	-	<1
106.01.18	1060118DW-42	J電子管-J102旁	-	<1
106.01.18	1060118DW-43	J電子管-J202旁	-	<1
106.01.18	1060118DW-44	J電子管-J402旁	-	<1
106.01.18	1060118DW-46	P工館電子P501	-	<1

與正本相符  
韓瑞良

檢驗室主管：[Signature]

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
106.01.18	1060118DW-47	S館大樓1F東北	-	<1
106.01.18	1060118DW-48	S館大樓1F西北	-	<1
106.01.18	1060118DW-49	S館大樓2F西北	-	<1
106.01.18	1060118DW-50	S館大樓2F東南	-	<1
106.01.18	1060118DW-52	S館大樓3F東南	-	<1
以下空白				

與正本相符  
賴瑞良

檢驗室主管：[Signature]