

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.07.11	1050711DW-1	5舍2F	—	<1
105.07.11	1050711DW-2	L504旁	—	<1
105.07.11	1050711DW-3	1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-4	1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-5	T0111前	—	<1
105.07.11	1050711DW-6	2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-7	2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-8	3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-9	3F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-10	306前(靠西南面)	—	<1
105.07.11	1050711DW-11	H2(1F)	—	<1
105.07.11	1050711DW-12	4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-13	T0001前	—	<1
105.07.11	1050711DW-14	T0406前	—	<1
105.07.11	1050711DW-15	H2(2F)	—	<1

檢驗室主管： 廖建隆

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.07.11	1050711DW-16	5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-17	6F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-18	6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-19	7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-20	7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-21	8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-22	8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-23	9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-24	9F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-25	10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-26	10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-27	11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-28	11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-29	12F樓梯間(靠男廁)	—	<1
105.07.11	1050711DW-30	12F樓梯間(靠男廁)	—	<1

檢驗室主管：王運陞

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.07.11	1050711DW-31	6F調酒教室(T30)	-	<1
105.07.11	1050711DW-32	6F調酒教室(T31)	-	<1
105.07.11	1050711DW-33	N104	-	<1
105.07.11	1050711DW-34	N308	-	<1
105.07.11	1050711DW-35	N508	-	<1
105.07.11	1050711DW-36	N2F	-	<1
105.07.11	1050711DW-37	N4F	-	<1
105.07.11	1050711DW-38	1樓(V1)	-	<1
105.07.11	1050711DW-39	2樓(V2)	-	<1
105.07.11	1050711DW-40	3樓(V3)	-	<1
105.07.11	1050711DW-41	4樓(V4)	-	<1
105.07.11	1050711DW-42	5樓(V5)	-	<1
105.07.11	1050711DW-43	水電庫房(Y-1)	-	<1
105.07.11	1050711DW-44	3樓(X1)	-	<1
105.07.11	1050711DW-45	4樓(X2)	-	<1

檢驗室主管：廖建隆

南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	樣品編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
105.07.11	1050711DW-46	2樓中間(F1)	—	<1
105.07.11	1050711DW-47	機械工廠(F2)	—	<1
105.07.11	1050711DW-48	2F(G1)	—	<1
105.07.11	1050711DW-50	環安衛	—	<1
以下空白				

檢驗室主管：廖建陞