



南台科技大學

飲用水水質檢驗結果報告總表

監測日期: 104/07/15

樣本編號	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	結果判定
E07150174	E棟2F計中	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150175	E棟3F計中	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150176	E棟6F-EMB	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150177	E棟13F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150178	E棟12F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150179	E棟11F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150180	E棟10F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150181	E棟9F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150182	E棟8F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150183	E棟7F-西北	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150184	M棟B1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150185	M棟2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150186	U棟4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150187	U棟3F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150188	U棟2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150189	U棟1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150190	N棟5F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150191	N棟4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150192	N棟3F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150193	N棟2F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150194	N棟1F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150195	第六宿舍男13F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150196	第六宿舍男12F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150197	第六宿舍男11F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150198	第六宿舍男10F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150199	第六宿舍男9F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150200	第六宿舍男8F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150201	第六宿舍男7F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150202	第六宿舍男6F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150203	第六宿舍男5F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格
E07150204	第六宿舍男4F	大腸桿菌群	6 CFU/100mL	<1 CFU/100mL	合格

分析實驗是名稱: 兆鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

認可證號: 環署環檢字第134號



